




Forma do pavimento Platibanda (Nível 5.05)
Escala 1:75

Legenda das placas
P16 a P25

Legenda das vigas e pilares
V1 a V25
P1 a P14

Características das montagens		
Alt. (mm)	Esp. (mm)	Acabamento
30	20x30	10,00 x 10,00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Vigas				Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível	Nome	Seção (cm)	Elevação (m)	Nível
VP1	20x30	-0,55	4,50	P1	20x30	-0,55	4,50
VP2	20x30	-0,55	4,50	P2	20x30	-0,55	4,50
VP3	20x30	-0,55	4,50	P3	20x30	-0,55	4,50
VP4	20x30	-0,55	4,50	P4	20x30	-0,55	4,50
VP5	20x30	-0,55	4,50	P5	20x30	-0,55	4,50
VP6	20x30	-0,55	4,50	P6	20x30	-0,55	4,50
VP7	20x30	-0,55	4,50	P7	20x30	-0,55	4,50
VP8	20x30	-0,55	4,50	P8	20x30	-0,55	4,50
VP9	20x30	-0,55	4,50	P9	20x30	-0,55	4,50
VP10	20x30	-0,55	4,50	P10	20x30	-0,55	4,50
VP11	20x30	-0,55	4,50	P11	20x30	-0,55	4,50
VP12	20x30	-0,55	4,50	P12	20x30	-0,55	4,50
VP13	20x30	-0,55	4,50	P13	20x30	-0,55	4,50
VP14	20x30	-0,55	4,50	P14	20x30	-0,55	4,50
VP15	20x30	-0,55	4,50	P15	20x30	-0,55	4,50
VP16	20x30	-0,55	4,50	P16	20x30	-0,55	4,50
VP17	20x30	-0,55	4,50	P17	20x30	-0,55	4,50
VP18	20x30	-0,55	4,50	P18	20x30	-0,55	4,50
VP19	20x30	-0,55	4,50	P19	20x30	-0,55	4,50
VP20	20x30	-0,55	4,50	P20	20x30	-0,55	4,50
VP21	20x30	-0,55	4,50	P21	20x30	-0,55	4,50
VP22	20x30	-0,55	4,50	P22	20x30	-0,55	4,50
VP23	20x30	-0,55	4,50	P23	20x30	-0,55	4,50
VP24	20x30	-0,55	4,50	P24	20x30	-0,55	4,50
VP25	20x30	-0,55	4,50	P25	20x30	-0,55	4,50
VP26	20x30	-0,55	4,50	P26	20x30	-0,55	4,50
VP27	20x30	-0,55	4,50	P27	20x30	-0,55	4,50
VP28	20x30	-0,55	4,50	P28	20x30	-0,55	4,50
VP29	20x30	-0,55	4,50	P29	20x30	-0,55	4,50
VP30	20x30	-0,55	4,50	P30	20x30	-0,55	4,50
VP31	20x30	-0,55	4,50	P31	20x30	-0,55	4,50
VP32	20x30	-0,55	4,50	P32	20x30	-0,55	4,50
VP33	20x30	-0,55	4,50	P33	20x30	-0,55	4,50
VP34	20x30	-0,55	4,50	P34	20x30	-0,55	4,50
VP35	20x30	-0,55	4,50	P35	20x30	-0,55	4,50
VP36	20x30	-0,55	4,50	P36	20x30	-0,55	4,50
VP37	20x30	-0,55	4,50	P37	20x30	-0,55	4,50
VP38	20x30	-0,55	4,50	P38	20x30	-0,55	4,50
VP39	20x30	-0,55	4,50	P39	20x30	-0,55	4,50
VP40	20x30	-0,55	4,50	P40	20x30	-0,55	4,50
VP41	20x30	-0,55	4,50	P41	20x30	-0,55	4,50
VP42	20x30	-0,55	4,50	P42	20x30	-0,55	4,50
VP43	20x30	-0,55	4,50	P43	20x30	-0,55	4,50
VP44	20x30	-0,55	4,50	P44	20x30	-0,55	4,50
VP45	20x30	-0,55	4,50	P45	20x30	-0,55	4,50
VP46	20x30	-0,55	4,50	P46	20x30	-0,55	4,50
VP47	20x30	-0,55	4,50	P47	20x30	-0,55	4,50
VP48	20x30	-0,55	4,50	P48	20x30	-0,55	4,50
VP49	20x30	-0,55	4,50	P49	20x30	-0,55	4,50
VP50	20x30	-0,55	4,50	P50	20x30	-0,55	4,50
VP51	20x30	-0,55	4,50	P51	20x30	-0,55	4,50
VP52	20x30	-0,55	4,50	P52	20x30	-0,55	4,50
VP53	20x30	-0,55	4,50	P53	20x30	-0,55	4,50
VP54	20x30	-0,55	4,50	P54	20x30	-0,55	4,50
VP55	20x30	-0,55	4,50	P55	20x30	-0,55	4,50
VP56	20x30	-0,55	4,50	P56	20x30	-0,55	4,50
VP57	20x30	-0,55	4,50	P57	20x30	-0,55	4,50
VP58	20x30	-0,55	4,50	P58	20x30	-0,55	4,50
VP59	20x30	-0,55	4,50	P59	20x30	-0,55	4,50
VP60	20x30	-0,55	4,50	P60	20x30	-0,55	4,50
VP61	20x30	-0,55	4,50	P61	20x30	-0,55	4,50
VP62	20x30	-0,55	4,50	P62	20x30	-0,55	4,50
VP63	20x30	-0,55	4,50	P63	20x30	-0,55	4,50
VP64	20x30	-0,55	4,50	P64	20x30	-0,55	4,50
VP65	20x30	-0,55	4,50	P65	20x30	-0,55	4,50
VP66	20x30	-0,55	4,50	P66	20x30	-0,55	4,50
VP67	20x30	-0,55	4,50	P67	20x30	-0,55	4,50
VP68	20x30	-0,55	4,50	P68	20x30	-0,55	4,50
VP69	20x30	-0,55	4,50	P69	20x30	-0,55	4,50
VP70	20x30	-0,55	4,50	P70	20x30	-0,55	4,50
VP71	20x30	-0,55	4,50	P71	20x30	-0,55	4,50
VP72	20x30	-0,55	4,50	P72	20x30	-0,55	4,50
VP73	20x30	-0,55	4,50	P73	20x30	-0,55	4,50
VP74	20x30	-0,55	4,50	P74	20x30	-0,55	4,50
VP75	20x30	-0,55	4,50	P75	20x30	-0,55	4,50
VP76	20x30	-0,55	4,50	P76	20x30	-0,55	4,50
VP77	20x30	-0,55	4,50	P77	20x30	-0,55	4,50
VP78	20x30	-0,55	4,50	P78	20x30	-0,55	4,50
VP79	20x30	-0,55	4,50	P79	20x30	-0,55	4,50
VP80	20x30	-0,55	4,50	P80	20x30	-0,55	4,50
VP81	20x30	-0,55	4,50	P81	20x30	-0,55	4,50
VP82	20x30	-0,55	4,50	P82	20x30	-0,55	4,50
VP83	20x30	-0,55	4,50	P83	20x30	-0,55	4,50
VP84	20x30	-0,55	4,50	P84	20x30	-0,55	4,50
VP85	20x30	-0,55	4,50	P85	20x30	-0,55	4,50
VP86	20x30	-0,55	4,50	P86	20x30	-0,55	4,50
VP87	20x30	-0,55	4,50	P87	20x30	-0,55	4,50
VP88	20x30	-0,55	4,50	P88	20x30	-0,55	4,50
VP89	20x30	-0,55	4,50	P89	20x30	-0,55	4,50
VP90	20x30	-0,55	4,50	P90	20x30	-0,55	4,50
VP91	20x30	-0,55	4,50	P91	20x30	-0,55	4,50
VP92	20x30	-0,55	4,50	P92	20x30	-0,55	4,50
VP93	20x30	-0,55	4,50	P93	20x30	-0,55	4,50
VP94	20x30	-0,55	4,50	P94	20x30	-0,55	4,50
VP95	20x30	-0,55	4,50	P95	20x30	-0,55	4,50
VP96	20x30	-0,55	4,50	P96	20x30	-0,55	4,50
VP97	20x30	-0,55	4,50	P97	20x30	-0,55	4,50
VP98	20x30	-0,55	4,50	P98	20x30	-0,55	4,50
VP99	20x30	-0,55	4,50	P99	20x30	-0,55	4,50
VP100	20x30	-0,55	4,50	P100	20x30	-0,55	4,50
VP101	20x30	-0,55	4,50	P101	20x30	-0,55	4,50
VP102	20x30	-0,55	4,50	P102	20x30	-0,55	4,50
VP103	20x30	-0,55	4,50	P103	20x30	-0,55	4,50
VP104	20x30	-0,55	4,50	P104	20x30	-0,55	4,50
VP105	20x30	-0,55	4,50	P105	20x30	-0,55	4,50
VP106	20x30	-0,55	4,50	P106	20x30	-0,55	4,50
VP107	20x30	-0,55	4,50	P107	20x30	-0,55	4,50
VP108	20x30	-0,55	4,50	P108	20x30	-0,55	4,50
VP109	20x30	-0,55	4,50	P109	20x30	-0,55	4,50
VP110	20x30	-0,55	4,50	P110	20x30	-0,55	4,50
VP111	20x30	-0,55	4,50	P111	20x30	-0,55	4,50
VP112	20x30	-0,55	4,50	P112	20x30	-0,55	4,50
VP113	20x30	-0,55	4,50	P113	20x30	-0,55	4,50
VP114	20x30	-0,55	4,50	P114	20x30	-0,55	4,50
VP115	20x30	-0,55	4,50	P115	20x30	-0,55	4,50
VP116	20x30	-0,55	4,50	P116	20x30	-0,55	4,50
VP117	20x30	-0,55	4,50	P117	20x30	-0,55	4,50
VP118	20x30	-0,55	4,50	P118	20x30	-0,55	4,50
VP119	20x30	-0,55	4,50	P119	20x30	-0,55	4,50
VP120	20x30	-0,55	4,50	P120	20x30	-0,55	4,50
VP121	20x30	-0,55	4,50	P121	20x30	-0,55	4,50
VP122	20x30	-0,55	4,50	P122	20x30	-0,55	4,50
VP123	20x30	-0,55	4,50	P123	20x30	-0,55	4,50
VP124	20x30	-0,55	4,50	P124	20x30	-0,55	4,50
VP125	20x30	-0,55	4,50	P125	20x30	-0,55	4,50
VP126	20x30	-0,55	4,50	P126	20x30	-0,55	4,50
VP127	20x30	-0,55	4,50	P127	20x30	-0,55	4,50
VP128	20x30	-0,55	4,50	P128	20x30	-0,55	4,50
VP129	20x30	-0,55	4,50	P129	20x30	-0,55	4,50
VP130	20x30	-0,55	4,50	P130	20x30	-0,55	4,50
VP131	20x30	-0,55	4,50	P131	20x30	-0,55	4,50
VP132	20x30	-0,55	4,50	P132	20x30	-0,55	4,50
VP133	20x30	-0,55	4,50	P133	20x30	-0,55	4,50
VP134	20x30	-0,55	4,50	P134	20x30	-0,55	4,50
VP135	20x30	-0,55	4,50	P135	20x30	-0,55	4,50
VP136	20x30	-0,55	4,50	P136	20x30	-0,55	4,50
VP137	20x30	-0,55	4,50	P137	20x30	-0,55	4,50
VP138	20x30	-0,55	4,50	P138	20x30	-0,55	4,50
VP139	20x30	-0,55	4,50	P139	20x30	-0,55	4,50
VP140	20x30	-0,55	4,50	P140	20x30	-0,55	4,50
VP141	20x30	-0,55	4,50	P141	20x30	-0,55	4,50
VP142	20x30	-0,55	4,50	P142	20x30	-0,55	4,50
VP143	20x30	-0,55	4,50	P143	20x30	-0,55	4,50
VP144	20x30	-0,55	4,50	P144	20x30	-0,55	4,50
VP145	20x30	-0,55	4,50	P145	20x30	-0,55	4,50
VP146	20x30	-0,55	4,50	P146	20x30	-0,55	4,50
VP147	20x30	-0,55	4,50	P147	20x30	-0,55	4,50
VP148	20x30	-0,55	4,50	P148	20x30	-0,55	4,50
VP149	20x30	-0,55	4,50	P149	20x30	-0,55	4,50
VP150	20x30	-0,55	4,50	P150	20x30	-0,55	4,50
VP151	20x30	-0,55	4,50	P151	20x30	-0,55	4,50
VP152	20x30	-0,55	4,50	P152	20x30	-0,55	4,50
VP153	20x30	-0,55	4,50	P153	20x30	-0,55	4,50
VP154	20x30	-0,55	4,50	P154	20x30	-0,55	4,50
VP155	20x30	-0,55	4				