POÇO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO



CORTE A



PLATA BALÃO

ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO



CORTE A



SEÇÃO ACRÉSCIMO

REVISÃO	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:
REV. 03	15/03/23	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 02	06/12/22	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 01	16/09/22	ADEQUAÇÃO PARECER DE ANÁLISE DA CAIXA	DAC
REV. 00	25/03/22	EMISSÃO INICIAL	DAC

CLIENTE

PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ- MG

PROJETO

DAC engenharia

Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

COORDENAÇÃO

ENGº. HÍD. DENIS DE SOUZA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ENGº. HÍD. ALOÍSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D

ALOISIO CAETANO FERREIRA:21653939818 Assinado de forma digital por ALOISIO CAETANO FERREIRA:21653939818 Dados: 2023.06.12 08:48:54 -03'00'

EMPREENDIMENTO

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO

ENDEREÇO

BAIRRO BOA VISTA II
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS

ASSUNTO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - FASE I
POÇO DE VISITA

DISCIPLINA

DRENAGEM

FASE DO PROJETO

EXECUTIVO

FOLHA Nº.

02/06

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
25/03/2022	INDICADA	R03	DAC-SRS-AVB-PE-DRE-R03-COMPONENTES.DWG